修繕進度 - 報告 2023/02/13

(一) 燈具安裝、遙控器放置處





(二) 教室鐵門、圖書館大門修繕 2023.02.06 施工

1-1 一樓圖書館地絞鍊更換(維修前)







1-2 一樓圖書館地絞鍊更換(維修後)







2-1 班級 921 後門(教室編號 233)(維修前)





2-2 班級 921 後門(教室編號 233)(維修後)




3-1 班級 801 前後門(教室編號 434)(維修前)






3-2 班級 801 前後門(教室編號 434)(維修後)



4-1 班級 918 前門(教室編號 236)(維修前)



4-2 班級 918 前門(教室編號 236)(維修後)




(三) 水溝清理




(四) 水管






20.8°C
e=0.95
21.3°C
20.8°C
MENU
SELECT
ENTER


20.7°C
e=0.95
20.7°C
MENU
SELECT
ENTER


20.2°C
e=0.95
20.8°C
19.8°C
20.2°C